

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 34000104

Городской округ – город Волжский
Волгоградской области

« 22 » 11 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дошкольного образования
1.2. Адрес объекта 404127, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы, 24
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3779,50 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10095 кв. м
1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта – нет;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального нет;
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 89 «Огонек» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 89);
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 404127, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, проспект Дружбы, 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация оказание образовательных услуг на объекте

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 1, 3, 11, 24, 27 до остановки ул. Пионерская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 - 500 м;

3.2.2 время движения (пешком) 5 - 10 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть; (описать: бордюры, отсутствуют съезды);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-----------	--	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Пути движения к объекту, санитарно-гигиенические помещения условно доступны, система информации и связи, не доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями зрения, слуха.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов для колясок
2	Вход (входы) в здание	нанесение контрастной полосы на лестнице; тактильные и визуальные обозначения; установка устройства, задерживающего закрывание двери
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	оборудование пандусом технически невозможно (узкие лестничные марши); информационное оснащение (визуальное, звуковое, тактильное)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	информационное оснащение (визуальное, звуковое, тактильное)
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка опорных поручней, информационное оснащение (визуальное, звуковое, тактильное)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	оснащение объекта знаковыми средствами отображения информации (предупреждающие знаки, таблички, наклейки) оснащение объекта звуковыми сигнализаторами неречевых сообщений оснащение помещения комплексом рельефных плоско-выпуклых изделий в соответствии со СНИПами
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов для колясок
8	Все зоны и участки	установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, кнопки вызова, устройства, задерживающего закрывание дверей, звукового и светового маяка

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ 2019-2030 г.г.

в рамках исполнения рекомендаций по адаптации основных структурных элементов объекта в «Паспорте доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем услуг в сфере образования»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен частично избирательно (С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ - В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда» - «Учимся жить вместе» [http:// zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>2</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>2</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>2</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>2</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>2</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 12 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы)

заведующий МДОУ д/с № 89
И.И. Чепусова


(Подпись)

Члены рабочей группы:

старший воспитатель
В.Н. Кузнецова


(Подпись)

заместитель заведующего по АХЧ
Е.В. Шуревская


(Подпись)

старшая медицинская сестра
Б.К. Утешева


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

ВГО / ВОИ
Председатель Титов Г.В.



Согласовано:

Руководитель учреждения
(организации)

заведующий МДОУ д/с № 89
И.И. Чепусова

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № _____)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 89 «Огонек»

г. Волжского Волгоградской области»

проспект Дружбы, 24

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	I, II, III	1, 2, 3	отсутствует съезд для коляски, световое оповещение	К, С	устройство съездов, светового оповещения	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4, 5, 6, 7, 8, 9	4, 5, 6, 7, 8, 9	отсутствует съезд для коляски, тактильные указатели (дорожные)	К, С	устройство съездов, установка тактильных обозначений	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет					установка пандуса	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, С, Г)	I, II, III, 4-9	1-9	ТР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 89 «Огонек»

г. Волжского Волгоградской области»

проспект Дружбы, 24

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	нет	нет				
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет	нет			установка пандуса	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	10	10	отсутствует поручень, тактильные, цветовые указатели, не нанесена контрастная полоса на ступеньках	О, С	оснащение тактильными и цветовыми указателями, нанесение контрастной полосы, установка поручня	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	10	10	Отсутствие кнопки вызова, устройства, задерживающе го закрытие двери	К, О, С	оборудова- ние устройством и кнопкой	ТР
2.5	Тамбур	есть	73	11, 12	Отсутствие подъемного устройства, тактильных и цветовых указателей	К, О, С	оснащение тактильными и цветовыми указателями; оборудование подъемным устройством технически невозможно	ТР

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 89 «Огонек»

г. Волжского Волгоградской области»

проспект Дружбы, 24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	72, 74, 75	13, 14	отсутствие поручней, тактильных, цветовых указателей	К, О, С, Г	оборудование поручнями, устройством, тактильными, цветовыми указателями	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	15, 16, 17, 18	15, 16, 17, 18	отсутствие подъемного устройства, поручней, цветовых указателей	К, О, С	оборудование цветовыми указателями; оборудование подъемным устройством технически невозможно	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					оборудование пандусом технически невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					оборудование лифтом технически невозможно	
3.5	Дверь	есть	73	12	отсутствие тактильных, цветовых указателей	С	оснащение тактильными, цветовыми указателями	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	72, 74, 75	13, 14				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧИ (ОСГ)	72, 74, 75, 15-18	13-18	ТР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
					Содержание	Значимость (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И	13	16	отсутствует тактильная информация, системы звуковой информации отсутствуют	С, Г	установка тактильных табличек, системы звуковой информации	ТР
4.2	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И	14	17	отсутствует тактильная информация, системы звуковой информации отсутствуют	С, Г	установка тактильных табличек, систем звуковой информации	ТР
4.3	Приемная форма обслуживания	ДЧ-И	15	18	отсутствует тактильная информация, системы звуковой информации отсутствуют	С, Г	установка тактильных табличек, систем звуковой информации	ТР
4.4	Формы обслуживания с персоналом по маршруту	ДЧ-И	16	19	отсутствует тактильная информация, системы звуковой информации отсутствуют	С, Г	установка тактильных табличек, систем звуковой информации	ТР
4.5	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И	17	20	отсутствует тактильная информация, системы звуковой информации отсутствуют	С, Г	установка тактильных табличек, систем звуковой информации	ТР
4.6	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И	18	21	отсутствует тактильная информация, системы звуковой информации отсутствуют	С, Г	установка тактильных табличек, систем звуковой информации	ТР

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 89 «Огонек»

г. Волжского Волгоградской области»

проспект Дружбы, 24

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	43	19	отсутствуют тактильные обозначения, система звуковой информации	С, Г	установка тактильных табличек, системы звуковой информации	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	51	20	отсутствуют тактильные, цветовые указатели, система звуковой информации	С, Г	оснащение тактильными и цветовыми указателями, системой звуковой информации	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (Г)	43, 51	19, 20	ТР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Комментарий к заключению:				Содержание	Выводы для персонала (заключение)	Содержание	Виды работ
Элемент	Этаж	№ комнаты	№ фото				
Туалетная комната	1 этаж	71	22, 23	отсутствуют поручни, тактильные, цветовые указатели	К, О, С	оснащение поручнями, тактильными, цветовыми указателями	ТР
Душевая/ванная комната	1 этаж	70	21	отсутствуют поручни, тактильные, цветовые указатели	К, О, С	оснащение поручнями, тактильными, цветовыми указателями	ТР
Бытовая комната (гардеробная)	1 этаж	60	24	отсутствуют тактильные, цветовые указатели, кнопка вызова	С	оснащение тактильными, цветовыми указателями, кнопкой вызова	ТР
ОБЩИЕ требования к зоне							

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническая комната	ДУ	69-71	21-24	ТР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 89 «Огонек»
г. Волжского Волгоградской области»
проспект Дружбы, 24

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	71	22, 23	отсутствуют поручни, тактильные, цветовые указатели	К, О, С	оснащение поручнями, тактильными, цветовыми указателями	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	70	21	отсутствуют поручни, тактильные, цветовые указатели	К, О, С	оснащение поручнями, тактильными, цветовыми указателями	ТР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	69	24	отсутствуют тактильные, цветовые указатели, кнопка вызова	С	оснащение тактильными, цветовыми указателями, кнопкой вызова	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	69-71	21-24	ТР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 89 «Огонек»

г. Волжского Волгоградской области»

проспект Дружбы, 24

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствие визуальных средств	С, Г	оснащение объекта знаковыми средствами отображения информации (предупрежда- ющие знаки, таблички, наклейки)	обору- довать объект
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие акустических средств (звукового оповещения о приеме)	С, Г	Оснащение объекта звуковыми сигнализато- рами неречевых сообщений	произ- вести монтаж
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие тактильных средств (информации на языке Брайля и выпуклого шрифта)	С, Г	Оснащение помещения указанным комплексом рельефных плоско- выпуклых изделий в соответствии с СНИПами	оборудо- вать объект
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			ТР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях